



Marzo, 2018

**ATENCIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE**

<b>Asunto:</b>	Por favor tome en cuenta los siguientes <u>cambios importantes</u> para las aplicaciones en bujías Autolite listadas abajo.
<b>Catálogos Afectados</b>	Autolite, boletín de actualización de catálogo de aplicaciones automotriz Marzo de 2018
<b>Correcciones</b>	<p>En este boletín de actualizaciones para el catalogo Autolite en marzo de 2018 se indicó la bujía <b><u>XP5663</u></b> para el siguiente vehículo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2017-2011 Chevrolet Spark motor 4 - 1.2LMFI DOHC.</b></li></ul> <p>La bujía XP5663 aún no está disponible, solo se encuentra disponible en cobre 5663, <b><u>la versión en Iridio estará disponible hasta el segundo semestre del 2018.</u></b></p>
<b>Acciones Tomadas</b>	Esta aplicación se modificó en el boletín de Actualizaciones de este mes (Marzo) y se envía nuevamente con las correcciones realizadas.

